



เอกสารประกอบ หมวดที่ 5 สภาพแวดล้อมและความปลอดภัย
[19] แผนผังแสดงพื้นที่การตรวจวัดแสง
ประจำปี 2567





แผนผังแสดงพื้นที่การตรวจวัดแสง (ก่อนการปรับปรุงพื้นที่)



แผนผังเส้นทางหนีไฟ

วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา ชั้น 1

ข้อควรปฏิบัติเมื่อพบเหตุเพลิงไหม้

1. กรณีที่พบเพลิงไหม้ที่มีขนาดเล็ก ให้ใช้ถังดับเพลิงมือถือเข้าดับเพลิง
2. กรณีที่ดับไม่สำเร็จ ให้รีบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ในบริเวณใกล้เคียงที่สุด
3. กรณีที่ไม่สามารถดับเพลิงได้ ให้ทำการอพยพและแจ้งเหตุทันที



1st FLOOR BUILDING



แผนผังการจัดการสิ่งแวดล้อม

วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา อาคารเรียนรวม ชั้น 1



1st FLOOR BUILDING



แผนผังแสดงพื้นที่การตรวจวัดแสง (หลังการปรับปรุงพื้นที่)



แผนผังการจัดการสิ่งแวดล้อม


วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา อาคารเรียนรวม ชั้น 1



2nd FLOOR BUILDING

G 3 พื้นที่สีเขียว (สวนหย่อม)

G 1 พื้นที่สีเขียว (สวนหย่อม)



G 2 พื้นที่สีเขียว (สวนหย่อม)

1st

FLOOR BUILDING

